

- Wymiana elementów balustrady loggii z zastosowaniem odlewów z zaprawy ATLAS Złoty Wiek P-01 (lub równoważnym) o fakturze piaskowca.
- Oczyszczenie ścian wewnętrznych loggii z warstw farby.
- Malowanie wnętrza loggii na I piętrze i na parterze oraz klatki schodowej
 - gruntowanie preparatem Funcosil Tiefengrund (lub równoważnym)
 - malowanie gładkich powierzchni ścian i sklepień farbą Funcosil LA (lub równoważną) w kolorze wg projektu kolorystyki elewacji.
- Scalenie kolorystyczne elementów piaskowcowych i odlewów balustrady i sztukatorskich form zwieńczenia kominka preparatem Funcosil Historic Lasur Firmy Remmers (lub równoważnym).
- Wymiana stopni i spoczników marmurowych na schodach z parteru na I piętro loggii na stopnie i posadzki spoczników z płyt granitowych Strzegom o fakturze groszkowanej.
Stopnie o grubości 4 cm. płyty na spocznikach o grubości 3 cm. podstopnice i cokoliki o grubości 2.5 cm ułożone na zaprawie cementowej.
- Wykonanie pochylni i schodów wyrównawczych na parterze loggii wg projektu wykonanego przez pracownię „ARKADA” w 1994 r. – z ewentualnym uwzględnieniem korekt wiążących się z późniejszą zmianą przepisów.
- Wykonanie na parterze loggii nowej posadzki z kostki betonowej wg ww. projektu – lub alternatywnie – z kostki granitowej.
- Naprawa i konserwacja XIX wiecznej stolarki okiennej w elewacjach korpusu głównego, części północnej i kaplicy
 - usunięcie farby olejnej, uzupełnienie ubytków drewnem lub preparatem Epoxi-Holzersatzmasse firmy Remmers, bądź wymiana ramiaków dolnych i dolnych części ościeżnic.
 - w pojedynczych oknach odtworzenie profilowanych listew przemykowych i ślemion
 - nasączenie drewna pokostem modyfikowanym z dodatkiem terpentyny lub preparatami żywicznymi np. Aidol Epoxi Holzsanierung MZ firmy Remmers (lub równoważnym)
 - malowanie stolarki farbą ftalową w kolorze wg projektu kolorystyki elewacji
 - osadzenie uszczelek metalowych bądź gumowych przy przylgach skrzydeł i ościeżnic
 - uzupełnienie brakujących okuć typu „zawrotnica”
 - oszklenie skrzydeł szkłem gładkim 4 mm.
- Wykonanie trzech nowych okien skrzynkowych wg wzoru okien istniejących.